



ANEXO II (RESOLUÇÃO 798 - CONTRAN)
ESTUDO TÉCNICO- REDUTOR DE VELOCIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO:

Razão Social: GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.

CNPJ: 03.520.933/0001-06

Estado/Município: Goiás/Goiânia

2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/ TRECHO DA VIA:

Rodovia: GO-309 KM 165

Trecho: Caldas Novas/ Pires do Rio

Sentido do Fluxo Fiscalizado: Pires do Rio/ Caldas Novas

3. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Classificação viária (art. 60 do CTB): II) Via Rural a) Rodovias

(x) Pista Principal () Pista Lateral

Nº de pistas: 02 (Pista dupla)

Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 01 Faixa de Rolamento

Geometria da Via:

() Active () Declive (X) Plano () Curva () Sinuosa () Outra:

Trecho Urbano:

(X) Sim () Não

Volume Médio Diário de Veículos (VDM) :



Trânsito de Vulneráveis:

(X) Crianças () Pessoas c/ Deficiência (X) Pedestres (X) Ciclistas
(X) Veículos Não Motorizados () Trânsito de Animais Selvagens () Outros:

Obras de Arte:

() Passarela () Passagem Subterrânea () Viaduto () Ponte
() Pórtico () Linha Férrea () Outras:

4. VELOCIDADE

Determinação da Velocidade Máxima:

Equipamento: (X) Fixo com mostrador de velocidade – Barreira Eletrônica
(40km/h)

() Fixo sem mostrador de velocidade – Radar Fixo

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado: 80km/h

Velocidade Praticada (85 percentil) antes do início da Fiscalização:

Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil (intervalo de classe
(km/h) x frequência das velocidades pontuais):

Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil - Gráfico (frequência
acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

Data: 20/10/2021

5. PROJETO (Anexo)

6. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO:

Descrição dos fatores de risco:

O trecho da via em questão apresenta-se numa área urbana, havendo vários acessos a bairros lindeiros a rodovia tanto de um lado como do outro lado, bem como travessia de pista por pedestre. Pelas características geométricas da pista em auge suave e boas condições funcionais, os veículos tendem a desenvolver altas velocidades soma-se ainda existe faixa de pedestre e ponto ônibus nas proximidades. Pelas características geométricas da pista em declive e boas condições funcionais, os veículos desenvolvem alta velocidade,



oferecendo risco à segurança dos usuários da via, em especial aos acessos do conjunto habitacional Tempo Novo.

7. QUANTIDADE DE ACIDENTES:

Segundo dados estatísticos da Polícia Militar Rodoviária/GOIÁS, não houve registro de acidentes nos últimos 24 meses.

Observação: Renovação de Estudo Técnico em decorrência da substituição dos equipamentos já existentes, por razões de vencimento de contrato.

Foto:



8. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO

Nome: Pedro Henrique Guimarães

Matrícula: 1417312270/MG

Assinatura:

Data: 20/11/2021

9. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

Nome: Adriano Mendes Ribeiro

Matrícula: 18173/V

Assinatura:

Data: 20/11/2021

