

**DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS**

ERRATA

Em relação à Tabela de Preços e Serviços de Terraplenagem e Pavimentação, de Setembro de 2012, segue alteração na denominação dos serviços contemplados pelas composições de códigos 40335, 40336 e 40337 (estabilização granulométrica sem mistura):

- (a) Composição 40335 – Estabilização Granulométrica sem Mistura (100% P.N.) - passará a se denominar '***Estabilização Granulométrica sem Mistura – referência Proctor – 26 golpes***';
- (b) Composição 40336 – Estabilização Granulométrica sem Mistura (100% P.I.) - passará a se denominar '***Estabilização Granulométrica sem Mistura – referência Proctor – 39 golpes***';
- (c) Composição 40337 – Estabilização Granulométrica sem Mistura (100% P.M.) - passará a se denominar '***Estabilização Granulométrica sem Mistura – referência Proctor – 55 golpes***'.

A errata contempla serviços orçados anteriormente à sua publicação, uma vez que as composições de custos de setembro de 2012 contemplam as energias de compactação descritas na denominação ora adotada.