

ANEXO II (RESOLUÇÃO 798 -CONTRAN)
ESTUDO TÉCNICO- REDUTOR DE VELOCIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO:

Razão Social: GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.

CNPJ: 03.520.933/0001-06

Estado/Município: Goiás/Goiânia

2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/ TRECHO DA VIA:

Rodovia: GO-219

Trecho: km 255+800 m

Sentido do Fluxo Fiscalizado: Entr. GO 040/BR-060 (Perímetro Urbano de Guapó)

3. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

Classificação viária (art. 60 do CTB) : II) Via Rural a) Rodovias

(☒) Pista Principal (☐) Pista Lateral

Nº de pistas: 01

Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 02

Geometria da Via:

(☐)Aclive (☐)Declive (☒)Plano (☒)Curva (☐)Sinuosa (☐)Outra:

Trecho Urbano:

(☒) Sim (☐) Não

Volume Médio Diário de Veículos (VDM) : 2.555 veículos por dia

Trânsito de Vulneráveis:

(☒)Crianças (☐)Pessoas c/ Deficiência (☒)Pedestres (☒)Ciclistas
(☒)Veículos Não Motorizados (☐)Trânsito de Animais Selvagens (☐) Outros:

Obras de Arte:

() Passarela () Passagem Subterrânea () Viaduto () Ponte
() Pórtico () Linha Férrea () Outras:

4. VELOCIDADE

Determinação da Velocidade Máxima: 40 Km/h

Equipamento: (x) Fixo com mostrador de velocidade – Barreira Eletrônica
() Fixo sem mostrador de velocidade – Radar Fixo

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado: 60 km/h

Velocidade Praticada (85 percentil) antes do início da Fiscalização: 70 km/h

Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil (intervalo de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais):

Tabulação de Velocidade para o Cálculo do 85 Percentil - Gráfico (frequência acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h):

Data: 10/08/2021

5. PROJETO (Anexo)

6. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO:

O trecho da via em questão situa-se no Perímetro Urbano do Município de Guapó, em região com existência de posto de combustíveis, comércio Fórum. O local também é acesso a uma interseção com uma avenida de pista dupla, com movimento intenso da cidade.

Em decorrência das boas condições funcionais da via e geometria plana, os veículos desenvolvem alta velocidade, aumentando riscos quanto à ocorrência de acidentes. Vale ressaltar, que antecedendo ao ponto também existe uma

curva que traz prejuízos quanto à visibilidade, sendo portanto, necessária a redução da velocidade no local.,

7. QUANTIDADE DE ACIDENTES

Segundo dados estatísticos da Polícia Militar Rodoviária/GOIÁS, não houve registro de acidentes nos últimos 24 meses.

Observação: Renovação de Estudo Técnico em decorrência da substituição dos equipamentos já existentes, por razões de vencimento de contrato.

8. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO

Nome: Ana Luiza de Lima Fornazier

Matrícula: 1017534144D-GO

Assinatura:

Data: 10/08/2021

9. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

Nome: Adriano Mendes Ribeiro

Matrícula: 18173/V

Assinatura:

Data:

